

# Range Rover L322

## Spojka diferenciálové hřídele

Range Rover L 322 od roku výroby 2002, trpí běžným problémem nadměrného opotřebení drážkové spojky mezi kardanovou hřídelí a předním diferenciálem, to způsobuje nefunkčnost pohonu přední nápravy vozidla. Tato závada postihuje pouze kardanovou hřídel, ne diferenciál samotný. Land Rover jako takový nabízí v současnosti pouze řešení spočívající ve výměně předního kardanového hřídele a kompletního diferenciálu. Cena nového diferenciálu se v současnosti pohybuje okolo 24 000 Kč!

**Proto my, jako novinku,  
nabízíme lacinější řešení!**

Při použití tohoto spojovacího hřídele a nového kardanového hřídele, ušetříte nejen částku za nový diferenciál ale také čas jinak potřebný k jeho montáži (diferenciál není potřeba demontovat ven z vozidla).

**DA2355**

Volejte prosím kvůli ceně a dostupnosti na skladě.



\* Price correct as at 08/02/08

**BE PART OF IT!**

LAND ROVER PARTS  
Cintorínská 226  
Borinka u Bratislavy  
PŠC 90032

SR : +421 905 951 895, +421 911 951 895  
ČR : +420 776 356 011  
info@land-rover-parts.eu  
http://www.land-rover-parts.eu